

Hochwertiger Lackschutz



Preisliste 2026

3M Steinschlag-Schutzfilm PU 8591, 350 µm transparent
3M Scotchgard Lackschutzfilm SGH 6, 210µm transparent
3M Venture Shield Lackschutzfolie, 210 µm transparent
3M Gravel Resistant Film, 440 µm schwarz strukturiert

Ladekante

Kratzschutz; über die gesamte Breite der Ladekante bis max. 125 cm
bis 12 cm breit € 109,--^{B)}
bis 15 cm breit € 119,--^{B)}
bis 20 cm breit € 139,--^{B)}

Preis nur in Verbindung mit einem anderen Produkt aus unserem Portfolio - bei separater Anfahrt rechnen Sie bitte € 25,-- Anfahrtpauschale dazu.

Türeinstieg

2 Türen € 119,--^{C)}
pro Türe max. 70 cm x 12 cm, max. 2-teilig je Türe, größere Flächen/ Türöffnungen werden wie 4 Türen berechnet

Preis nur in Verbindung mit einem anderen Produkt aus unserem Portfolio - bei separater Anfahrt rechnen Sie bitte € 25,-- Anfahrtpauschale dazu.

4 Türen € 169,--^{C)}
Folienstreifen-Breite jeweils bis 12 cm (ev. mehrteilig)
4 Türen € 239,--^{C)}
Folienstreifen-Breite jeweils über 12 cm (mehrtellig)

Türkantenschutz

Preis pro Tür € 34,--^{C)}
Folienbreite 11 mm, 210 µm

Preis nur in Verbindung mit einem anderen Produkt aus unserem Portfolio - bei separater Anfahrt rechnen Sie bitte € 25,-- Anfahrtpauschale dazu.

Motorhaube

Steinschlagschutz; über die gesamte Breite der Motorhaube
bis 30 cm hoch € 179,--^{C)}

Preis nur in Verbindung mit einem anderen Produkt aus unserem Portfolio - bei separater Anfahrt rechnen Sie bitte € 35,-- Anfahrtpauschale dazu.

bis 60 cm hoch € 219,--^{B)}
bis 120 cm hoch € 379,--^{A)}
bis 150 cm hoch € 515,--^{A)}

Alle Verkaufspreise incl. 19 % MWSt.

A / B / C Interne Kategorie

Allgemeine Kundeninformation

Bei Einsatz der transparenten Lackschutzfilme kann es zu sichtbaren Dehnungsspuren im Klebstoff kommen. Dieser Schönheitsmangel ist montagetechnisch bedingt und kein Grund zur Reklamation. Bereits vorhandene Lackschäden bleiben sichtbar.

Das technische Fachpersonal verlegt die Filme, soweit technisch möglich, in einem Stück.

Bitte informieren Sie sich vor Auftragserteilung, wo in Ihrem Fall technische Grenzen liegen.



Bei verschmutzten Fahrzeugen können keine Filme verlegt werden. In diesem Fall entstehen Kosten für die Reinigung, die ggf. in Rechnung gestellt werden.

Die Preise sind so kalkuliert, dass bei Ankunft sofort mit der Arbeit begonnen werden kann. Falls die Fahrzeuge nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen, werden für die Wartezeit € 10,-- pro 15 Minuten berechnet.