

Preisliste für 3M Automotive Sonnenschutzfilm

Komplettpreis für die Verlegung ab der A-Säule (incl. Fahrer- und Beifahrerscheibe)
Stand: 2026

			Panther-Filme schwarz	Reflex-Filme
Mini	2-türig		€ 307,--	€ 338,--
BMW 1er	5-türig		€ 325,--	€ 358,--
BMW 3er Coupè	2-türig	Hutablage ausbauen	€ 351,--	€ 386,--
BMW 3er Limousine	4-türig	Hutablage ausbauen	€ 351,--	€ 386,--
BMW 3er compact	3-türig		€ 334,--	€ 367,--
BMW 3er touring	5-türig		€ 367,--	€ 404,--
BMW 5er Limousine	4-türig	Hutablage ausbauen	€ 376,--	€ 414,--
BMW 5er touring	5-türig		€ 387,--	€ 426,--
BMW 6er Coupè	2-türig	Hutablage ausbauen	€ 422,--	€ 465,--
BMW 7er Limousine	4-türig	Hutablage ausbauen	€ 422,--	€ 465,--
BMW X3 (SUV)	5-türig		€ 416,--	€ 458,--
BMW X5 (SUV)	5-türig		€ 416,--	€ 458,--
BMW Z4 Roadster	2-türig		€ 327,--	€ 359,--
BMW Z4 Coupé	3-türig		€ 350,--	€ 385,--
Sonnenkeil für die Frontscheibe			€ 59,--	€ 65,--
Preis nur in Verbindung mit Komplettverlegung				
Vordere Scheiben (nur Fahrer- und Beifahrerscheiben			€ 140,--	€ 155,--
Nachrüstung bei Werkstönung ab der B-Säule)				

Alle Verkaufspreise ohne MWSt.

Allgemeine Kundeninformation

3M-ScotchTint Sonnenschutzfilme werden von uns fachgerecht und optimal verlegt. Allerdings können auch wir die Luft nicht staubfrei machen. So lassen sich trotz Umsicht und Mühe winzige Staubeinschlüsse nicht völlig vermeiden. Einige Scheiben weisen im Randbereich eine vom Hersteller festgelegte Keramik- oder Lackbeschichtung mit Punktraster auf. Diese Beschichtung fällt aus technischen Gründen unterschiedlich in der Stärke und Oberflächenbeschaffenheit aus. Folien kleben auf dieser Beschichtung nur bedingt, so dass es im Einzelfall nach der Austrocknung zu einer teilweisen oder kompletten Sichtbarkeit des Punktrasters (helle Reflektion) kommen kann. Dieser Schönheitsmangel ist kein Grund zur Reklamation, da er technisch bedingt und vom Verleger nicht beeinflussbar ist.

Bei Verwendung von Reflexfilmen ist nicht auszuschließen, dass der Empfang des Radios bzw. des Navigationssystems über Scheibenantennen durch die Metallteile der Folien beeinflusst werden kann.

Bei stark verschmutzten Fahrzeugen können keine Folien verlegt werden. In diesem Fall entstehen Kosten für die Reinigung, die ggf. in Rechnung gestellt werden.

Die Preise sind so kalkuliert, dass bei Ankunft sofort mit der Arbeit begonnen werden kann. Falls die Fahrzeuge nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen, werden für die Wartezeit € 10,-- pro 15 Minuten berechnet.

36 Monate Garantie auf Material und Verarbeitung bei Einhaltung der Pflegehinweise.